

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
для Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь

УТВЕРЖДАЮ

Директор РУП "Витебский ЦСМС"

П.Л. Яковлев

2017 г.

Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507	Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь Регистрационный № <u>РБ 03/13 417516</u>
--	---

Выпускают по ТУ BY 300080696.070-2009, ГОСТ 12997-84, комплекту документации
ЗЭП.499.070 ООО «МНПП «Электроприбор», г. Витебск, Республика Беларусь.

НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507 предназначены для измерения электрических параметров трехфазных трехпроводных и четырехпроводных сетей переменного тока частотой 50 Hz, энергии и показателей качества электрической энергии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507/1 – ЦП8507/10 применяются для контроля параметров электрических систем и установок энергообъектов различных отраслей промышленности.

Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507/11 – ЦП8507/14 применяются для измерения и регистрации электрической энергии, контроля показателей качества электрической энергии и параметров электрических систем и установок энергообъектов различных отраслей промышленности.

ОПИСАНИЕ

Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507 имеют 14 модификаций, предназначенных для включения в измерительную цепь непосредственно, или через измерительные трансформаторы тока и напряжения.



Модификации ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 предназначены для измерения электрических параметров сетей, отображения их на цифровом табло, преобразования измеренных значений в три унифицированные выходные аналоговые сигнала постоянного тока (далее - выходные аналоговые сигналы) и цифровой код для передачи информации по двум интерфейсам RS-485_1 и RS-485_2. Цифровое табло имеет три строки, каждая строка имеет четыре значащих разряда и знак “–” для отображения любых трех измеряемых параметров. Высота цифр составляет 20 mm (ЦП8507/1, ЦП8507/2) и 14 mm (ЦП8507/7, ЦП8507/8), цвет свечения строк цифрового табло - красный или зеленый или желтый (в любом сочетании по заказу).

Модификации ЦП8507/3 – ЦП8507/6 предназначены для измерения электрических параметров сетей и преобразования измеренных значений в цифровой код для передачи информации по двум интерфейсам RS-485_1 и RS-485_2. Цифровое табло и выходные аналоговые сигналы отсутствуют.

Модификации ЦП8507/9, ЦП8507/10 предназначены для измерения электрических параметров сетей, отображения их на цифровом табло, преобразования измеренных значений в цифровой код для передачи информации по интерфейсу RS-485_1 (RS-485_2 изготавливается по заказу). Выходные аналоговые сигналы отсутствуют. Цифровое табло имеет три строки, каждая строка имеет четыре значащих разряда для отображения 3-х из 10-ти измеренных параметров. Высота цифр составляет 14 mm, цвет свечения строк цифрового табло - красный или зеленый или желтый (в любом сочетании по заказу). Слева находится ряд светодиодов, показывающих значение какого измеряемого параметра отображается в данной строке цифрового табло. Справа находятся светодиоды, обозначающие единицы измерений данных параметров.

Модификации ЦП8507/11 – ЦП8507/14 предназначены для измерения электрических параметров сетей и показателей качества электрической энергии, а также измерения и регистрации электрической энергии, отображения на цифровых табло измеряемых параметров, преобразования их в три выходных аналоговых сигнала, преобразования измеренных значений в цифровой код для передачи информации по двум интерфейсам RS-485_1 и RS-485_2. ЦП8507/11 – ЦП8507/14 имеют два монохромных цифровых табло с цветом свечения желтый или зеленый (по заказу). На верхнем цифровом табло отображаются три (высота цифр 10 mm) или шесть (высота цифр 5 mm) измеряемых параметров (в любом сочетании) и их значения. На нижнем цифровом табло отображаются символы и значения активной и реактивной измеряемых энергий (суммарной в прямом и обратном направлении и по квадрантам).

Электрические параметры сетей, измеряемые преобразователями ЦП8507, приведены в приложении А.



Интерфейс RS-485_1 предназначен для передачи информации в цифровом коде на контроллер верхнего уровня автоматизированной системы диспетчерского управления.

Интерфейс RS-485_2 используется для организации отображения измеряемых параметров ЦП8507 на дополнительных индикаторах в информационном режиме, к нему можно подключить до 32-х индикаторов ИЦ8511/1, а так же он может работать аналогично RS-485_1.

ЦП8507 имеют возможность изменения параметров (сетевой адрес, коэффициент трансформации тока $K_{\text{тт}}$, коэффициент трансформации напряжения $K_{\text{нн}}$ и т. д) непосредственно на объекте эксплуатации по интерфейсам RS-485 с помощью программы «ЦП8507» или с помощью кнопок, расположенных на лицевой панели ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 – ЦП8507/14.

Модификации ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 – ЦП8507/14 предназначены для размещения на диспетчерских щитах, панелях, шкафах, а также для встраивания в энергетическое оборудование. Модификации ЦП8507/3 – ЦП8507/6 выполнены в корпусе для навесного монтажа или монтажа на DIN-рейку 35 mm.

Питание ЦП8507/1 – ЦП8507/4, ЦП8507/7 – ЦП8507/14 осуществляется напряжением переменного тока от 85 до 260 V частотой 50 Hz, или напряжением постоянного тока от 105 до 300 V (далее - универсальное питание).

Питание ЦП8507/5, ЦП8507/6 осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 V частотой 50 Hz (далее ~220 V, 50 Hz).

Принцип действия преобразователей ЦП8507 основан на преобразовании аналоговых входных сигналов в цифровой код, далее вычисление измеренных величин производится в цифровой форме.

Значение тока H_1 определяют по формуле:

$$H_1 = K_{\text{тт}} \cdot I_{\text{н}} = \frac{I_{1\text{тт}}}{I_{2\text{тт}}} \cdot I_{\text{н}} \quad (1)$$

$$\text{при } I_{2\text{тт}} = I_{\text{н}} \quad (2)$$

$$H_1 = I_{1\text{тт}}, \quad (3)$$

где $K_{\text{тт}}$ – коэффициент трансформации измерительных трансформаторов по току;

$I_{\text{н}}$ – номинальное значение тока, подаваемое на вход ЦП;

$I_{1\text{тт}}$ – значение тока, подаваемого на вход измерительного трансформатора по ГОСТ 7746-2001;

$I_{2\text{тт}}$ – значение тока на выходе измерительного трансформатора равное 1.



Значение напряжения Н2 определяют по формуле:

$$H2 = 1,25 \cdot K_{TH} \cdot U_H = 1,25 \cdot \frac{U_{1TH}}{U_{2TH}} \cdot U_H \quad (4)$$

при $U_{2TH} = U_H$ (5)

$$H2 = 1,25 \cdot U_{1TH}, \quad (6)$$

где K_{TH} – коэффициент трансформации измерительных трансформаторов по напряжению;

U_H – номинальное значение напряжения, подаваемое на вход ЦП;

U_{1TH} – значение напряжения, подаваемого на вход измерительного трансформатора по ГОСТ 1983-2001;

U_{2TH} – значение напряжения на выходе измерительного трансформатора равное U_H .

Значения активной, реактивной, полной мощности Н3 определяют при $\cos\phi = 1$ или $\sin\phi = 1$ и симметричной нагрузке трехфазных цепей по формуле:

$$H3 = \sqrt{3} \cdot K_{TT} \cdot I_H \cdot K_{TH} \cdot U_H = \sqrt{3} \cdot I_{1TT} \cdot U_{1TT} \quad (7)$$

при $I_{2TT} = I_H$ и $U_{2TH} = U_H$, (8)

где K_{TT} , K_{TH} – коэффициенты трансформации измерительных трансформаторов по току и напряжению (см. формулы 1, 4);

I_H – номинальное значение тока, подаваемое на вход ЦП;

U_H – номинальное значение напряжения, подаваемое на вход ЦП;

I_{1TT} – значение тока, подаваемого на вход измерительного трансформатора по ГОСТ 7746-2001;

U_{1TH} – значение напряжения, подаваемого на вход измерительного трансформатора по ГОСТ 1983-2001.

ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8, ЦП8507/11 – ЦП8507/14 конструктивно состоят из следующих основных узлов:

- пластмассового корпуса;
- пластмассовой крышки с лицевой панелью;
- платы управления и индикации, на которой расположено цифровое табло и кнопки управления;
- платы импульсного источника питания (для ЦП8507/7 – ЦП8507/10);
- платы входа;
- платы выхода;
- задняя крышка (для ЦП8507/11 – ЦП8507/14)



Крышка ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 – ЦП8507/14 крепится к корпусу при помощи защелок. Для того чтобы открыть крышку, необходимо освободить защелки.

Задняя крышка ЦП8507/11 – ЦП8507/14 крепиться к корпусу при помощи двух винтов и пломбируется на объекте эксплуатации.

ЦП8507/3 – ЦП8507/6 конструктивно состоят из следующих основных узлов:

- пластмассового корпуса;
- пластмассовой крышки;
- платы входа;
- платы интерфейса.

Крышка ЦП8507/3 – ЦП8507/6 крепится к корпусу при помощи четырёх винтов - саморезов, расположенных по её углам. Для того чтобы открыть крышку, необходимо отвинтить винты.

Фотографии общего вида ЦП приведены на рисунках 1 – 6.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест размещения клейм-наклеек ОТК и знака поверки средств измерений для модификаций ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 – ЦП8507/10 приведена на рисунке Б.1 (приложение Б).

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест нанесения оттисков клейма ОТК и поверительного клейма для модификаций ЦП8507/3 – ЦП8507/6 приведена на рисунке Б.2 (приложение Б).

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест нанесения оттисков клейма ОТК и поверительного клейма для модификаций ЦП8507/11 – ЦП8507/14, приведена на рисунке Б.3 (приложение Б).






Рисунок 1 - Внешний вид и маркировка ЦП8507/1, ЦП8507/2




Рисунок 2 - Внешний вид и маркировка ЦП8507/3 – ЦП8507/6




Рисунок 3 - Внешний вид и маркировка ЦП8507/7, ЦП8507/8

Описание типа средства измерений




Рисунок 4 - Внешний вид и маркировка ЦП8507/9, ЦП8507/10




Рисунок 5 - Внешний вид и маркировка ЦП8507/11 – ЦП8507/14 (лицевая панель)




Рисунок 6 - Внешний вид и маркировка ЦП8507/11 – ЦП8507/14 вид сзади

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификации ЦП, диапазоны измерений входных сигналов, диапазоны изменений показаний на цифровом табло ЦП и ПЭВМ (далее – диапазон показаний) и диапазоны изменений выходных аналоговых сигналов, класс точности соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Модифи- кация ЦП	Диапазон измерений входных сигналов					Диапазон изменения		Класс точ- ности
	ток, A	напряжение ли- нейное (фазное), V [схема подключения]	часто- та, Hz	мощность: P, W; Q, var; S, V·A	коэффи- циент мощности $\cos\varphi$ ($\sin\varphi$)	показаний на цифровом таб- ло ЦП ⁵⁾ и мони- торе ПЭВМ	выходных аналоговых сигналов, mA	
ЦП8507/1 ¹⁾	0 – 1			от -173,2 до +173,2 или от -658,2 до +658,2		I: 0 – H1 ⁴⁾ U: 0 – H2 ⁴⁾ F: 45 – 55 P, Q: от -H3 ⁴⁾ до +H3 ⁴⁾ S: 0 – H3 ⁴⁾ K _p : от -1 до +1	от -5 до +5; 0 – 5 или 4 – 12 – 20; 4 – 20	0,5 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾ 0,05 ⁸⁾
ЦП8507/2 ¹⁾	0 – 5			от -866,0 до +866,0 или от -3291 до +3291				
ЦП8507/3 ²⁾	0 – 1			от -173,2 до +173,2 или от -658,2 до +658,2			–	
ЦП8507/4 ²⁾	0 – 5			от -866,0 до +866,0 или от -3291 до +3291		I: 0 – H1 ⁴⁾ U: 0 – H2 ⁴⁾ F: 45 – 55 P, Q: от -H3 ⁴⁾ до +H3 ⁴⁾ S: 0 – H3 ⁴⁾ K _p : от -1 до +1	–	0,5 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾ 0,05 ⁸⁾
ЦП8507/5 ²⁾	0 – 1	0 – 100 – 125 ³⁾ (0 – 57,74 – 72,17 ³⁾ или 0 – 380 – 475 ³⁾ (0 – 219,4 – 274,2 ³⁾ [3-х и 4-х проводная]	45 – 55	от -173,2 до +173,2 или от -658,2 до +658,2	от -1 до +1		–	
ЦП8507/6 ²⁾	0 – 5			от -866,0 до +866,0 или от -3291 до +3291			–	
ЦП8507/7	0 – 1			от -173,2 до +173,2 или от -658,2 до +658,2		I: 0 – H1 ⁴⁾ U: 0 – H2 ⁴⁾ F: 45 – 55 P, Q: от -H3 ⁴⁾ до +H3 ⁴⁾ S: 0 – H3 ⁴⁾ K _p : от -1 до +1	от -5 до +5; 0 – 5 или 4 – 12 – 20; 4 – 20	0,5 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾ 0,05 ⁸⁾
ЦП8507/8	0 – 5			от -866,0 до +866,0 или от -3291 до +3291			–	
ЦП8507/9	0 – 1			от -173,2 до +173,2 или от -658,2 до +658,2		I _A , I _B , I _C : 0 – H1 ⁴⁾ U _A , U _B , U _C , U _{AB} , U _{BC} , U _{CA} : 0 – H2 ⁴⁾ F: 45 – 55	0,5 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾ 0,05 ⁸⁾	



Описание типа средства измерений

Модификация ЦП	Диапазон измерений входных сигналов					диапазон изменения показаний на цифровом табло ЦП ⁵⁾ и мониторе ПЭВМ	диапазон измерения выходных аналоговых сигналов, мА	Класс точности
	ток, А	напряжение линейное (фазное), В [схема подключения]	частота, Hz	мощность: P, W; Q, var; S, V·A	коэффициент мощности cosφ (sinφ)			
ЦП8507/10	0 – 5	0 – 100 – 125 ³⁾ (0 – 57,74 – 72,17 ³⁾) или 0 – 380 – 475 ³⁾ (0 – 219,4 – 274,2 ³⁾) [3-х и 4-х проводная]		от -866,0 до +866,0 или от -3291 до +3291		I _A , I _B , I _C : 0 – H1 ⁴⁾ U _A , U _B , U _C , U _{AB} , U _{BC} , U _{CA} : 0 – H2 ⁴⁾ F: 45 – 55	–	0,5 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾ 0,05 ⁸⁾
ЦП8507/11	0 – 1			от -173,2 до +173,2 или от -658,2 до +658,2 или от -692,8 до +692,8			от -5 до +5; 0 – 5 или 4 – 12 – 20; 4 – 20	0,5 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾ 0,05 ⁸⁾
ЦП8507/12	0 – 5	0 – 100 – 125 ³⁾ (0 – 57,74 – 72,17 ³⁾) или 0 – 380 – 475 ³⁾ (0 – 219,4 – 274,2 ³⁾) или 0 – 400 – 500 ³⁾ (0 – 230,9 – 288,7 ³⁾) [3-х и 4-х проводная]	45 – 55	от -866,0 до +866,0 или от -3291 до +3291 или от -3464 до +3464	от -1 до +1	I: 0 – H1 ⁴⁾ U: 0 – H2 ⁴⁾ F: 45 – 55 P, Q: от -H3 ⁴⁾ до +H3 ⁴⁾ S: 0 – H3 ⁴⁾ K _p : от -1 до +1 Wa, Wa+, Wa- и Wr, Wr+, Wr-, Wr1, Wr2, Wr3, Wr4: от -999999,99 до +999999,99	4 – 12 – 20;	0,5S ⁹⁾ 1,0 ¹⁰⁾
ЦП8507/13	0 – 1			от -173,2 до +173,2 или от -658,2 до +658,2 или от -692,8 до +692,8			от -5 до +5; 0 – 5 или 4 – 12 – 20;	0,2 ⁶⁾ 0,5 ⁷⁾ 0,05 ⁸⁾
ЦП8507/14	0 – 5			от -866,0 до +866,0 или от -3291 до +3291 или от -3464 до +3464			4 – 20	0,2S ⁹⁾ 1,0 ¹⁰⁾

¹⁾ По заказу могут изготавливаться с двумя встроенными реле.

²⁾ Модификации ЦП8507 у которых отсутствует цифровое табло. Основная погрешность определяется по показаниям на мониторе ПЭВМ.

³⁾ При измерении мощности значение 125 (72,17) или 475 (274,2) или 500 (288,7) соответствует перегрузочному значению напряжения входного сигнала. Фазные напряжения измеряются только при 4-х проводной схеме подключения.

⁴⁾ Значения тока Н1, напряжения Н2, активной, реактивной и полной мощности Н3 равны соответственно величине номинального тока, 125 % величины номинального напряжения, величине активной, реактивной и полной мощности (мощность измеряется при номинальных токах и напряжениях, $\cos \phi$ ($\sin \phi$) = 1) трехфазной сети до внешних измерительных трансформаторов тока и напряжения или непосредственно на входе ЦП.

⁵⁾ Отображаемые на цифровом табло ЦП параметры могут иметь размерности: A, kA, V, kV, W, kW, MW, GW, var, kvar, Mvar, Gvar, V·A, kV·A, MV·A, GV·A, Hz, kW·h, kvar·h в зависимости от модификации.

⁶⁾ Класс точности при измерении тока, напряжения, активной и полной мощности.

⁷⁾ Класс точности при измерении реактивной мощности.

⁸⁾ Класс точности при измерении частоты.

⁹⁾ Класс точности при измерении активной энергии.

¹⁰⁾ Класс точности при измерении реактивной энергии.



Номинальное значение входного сигнала (напряжения, тока, коэффициента мощности, мощности, частоты), нормирующее значение показаний цифровых табло и дисплея ПЭВМ, а так же выходных аналоговых сигналов в зависимости от модификации ЦП соответствуют значениям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

Модифи- кация ЦП	Номинальное значение входного сигнала					Нормирующее значение для диапазона показаний			
	Напря- жение линейное (фазное), V	Ток, A	Коэффи- циент мощно- сти cosφ (sinφ)	Мощ- ность, W, var, V·A	Часто- та, Hz	цифрового табло ЦП и монитора ПЭВМ	выходных аналоговых сигналов, мА		
							по току, напряже- нию, мощ- ности	по частоте	
ЦП8507/1, ЦП8507/7	100,0 (57,74) или 380,0 (219,4)	1	1	173,2 или 658,2	50	H1 H2/1,25 H3 50	5; 20	25	80
ЦП8507/2, ЦП8507/8				866,0 или 3291					
ЦП8507/3, ЦП8507/5		5		173,2 или 658,2			—	—	—
ЦП8507/4, ЦП8507/6		1		866,0 или 3291			—	—	—
ЦП8507/9		5		173,2 или 658,2			—	—	—
ЦП8507/10		1		866,0 или 3291			—	—	—
ЦП8507/11, ЦП8507/13	100,0 (57,74) или 380,0 (219,4)	1	1	173,2 или 658,2 или 692,8		5; 20	25	80	
ЦП8507/12, ЦП8507/14		5		173,2 или 658,2 или 692,8					

Примечание - Нормирующее значение активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе равно H3/3.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ЦП8507 от нормирующего значения выходного сигнала:

- при измерении тока, напряжения, активной и полной мощности, %:
 - ЦП8507/1 – ЦП8507/12: $\pm 0,5\%$;
 - ЦП8507/13, ЦП8507/14: $\pm 0,2\%$;
- при измерении реактивной мощности, %: $\pm 0,5\%$;
- при измерении частоты, %: $\pm 0,05\%$.



Пределы допускаемой основной относительной погрешности (далее - основная относительная погрешность) ЦП8507/11 – ЦП8507/14 при измерении энергии с симметричными нагрузками соответствуют значениям по ГОСТ 31819.22, ГОСТ 31819.23, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

Значение тока	Коэффициент мощности	Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %, для класса точности		
		0,2 S	0,5 S	1
$0,01 \cdot I_{\text{ном.}} \leq I \leq 0,05 \cdot I_{\text{ном.}}$	1,00	$\pm 0,4$	$\pm 1,0$	–
$0,02 \cdot I_{\text{ном.}} \leq I \leq 0,05 \cdot I_{\text{ном.}}$		–	–	$\pm 1,5$
$0,05 \cdot I_{\text{ном.}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{ном.}}$		$\pm 0,2$	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$
$0,02 \cdot I_{\text{ном.}} \leq I \leq 0,10 \cdot I_{\text{ном.}}$	0,50 при индуктивной нагрузке (для активной и реактивной энергии)	$\pm 0,5$	$\pm 1,0$	–
$0,05 \cdot I_{\text{ном.}} \leq I \leq 0,10 \cdot I_{\text{ном.}}$		–	–	$\pm 1,5$
$0,10 \cdot I_{\text{ном.}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{ном.}}$	0,80 при емкостной нагрузке (для активной энергии)	$\pm 0,3$	$\pm 0,6$	$\pm 1,0$
$0,10 \cdot I_{\text{ном.}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{ном.}}$	0,25 при индуктивной или емкостной нагрузке (для реактивной энергии)	–	–	$\pm 1,5$

Пределы основной относительной погрешности при измерении энергии с однофазной нагрузкой при симметрии многофазных напряжений, приложенных к цепям напряжения, соответствуют значениям по ГОСТ 31819.22, ГОСТ 31819.23, приведенным в таблице 4.

Таблица 4

Значение тока	Коэффициент мощности	Пределы допускаемой основной относительной погрешности, %, для класса точности		
		0,2S	0,5S	1
$0,05 \cdot I_{\text{ном.}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{ном.}}$	1,00	$\pm 0,3$	$\pm 0,6$	$\pm 1,5$
$0,10 \cdot I_{\text{ном.}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{ном.}}$	0,50 при индуктивной нагрузке	$\pm 0,4$	$\pm 1,0$	$\pm 1,5$

ЦП8507 соответствуют допускаемым основным погрешностям:

- а) при изменении сопротивления нагрузки аналоговых выходов от 0 до 3,0 kΩ для диапазонов изменений выходных аналоговых сигналов (0 ± 5) mA или 0 – 5 mA и от 0 до 0,5 kΩ для диапазонов изменений выходных аналоговых сигналов 4 – 12 – 20 mA или 4 – 20 mA;
- б) при изменении частоты входного сигнала от 45 до 55 Hz;
- в) при изменении коэффициента мощности входного сигнала (при измерении активной, реактивной мощности) в диапазоне от 0,5 до 1;
- г) при изменении напряжения измерительной цепи (при измерении мощности) в диапазоне от 10 % до 125 % от номинального значения напряжения;
- д) при изменении напряжения питания:
 - от номинального значения напряжения сети переменного тока 220 V до 85 и 260 V и от номинального значения напряжения сети постоянного тока от 220 V до 105 и 300 V (универсальное питание);
 - от номинального значения напряжения сети переменного тока 220 V до 187 и 242 V, частотой 50 Hz.



Основная абсолютная погрешность хода часов для ЦП8507/11 - ЦП8507/14 не более: $\pm 1 \text{ s}/\text{сутки}$.

Стартовый ток (чувствительность) ЦП8507/11 – ЦП8507/14, не более:

- $0,001 I_{\text{ном.}}$ для класса точности 0,5S и 0,2S;
- $0,004 I_{\text{ном.}}$ для класса точности 1 при непосредственном включении;
- $0,002 I_{\text{ном.}}$ для класса точности 1 при трансформаторном включении.

Входное сопротивление каждой параллельной измерительной цепи ЦП8507:

- не менее $180 \text{ k}\Omega$ для ЦП8507/1 – ЦП8507/10;
- не менее $1,0 \text{ M}\Omega$ для ЦП8507/11 – ЦП8507/14.

Время установления выходных аналоговых сигналов, при скачкообразном изменении входного сигнала, не более 0,5 s.

Пределы допускаемых дополнительных погрешностей ЦП8507 при изменении температуры и влажности окружающего воздуха, приведены в таблице 5.

Таблица 5

Влияющий фактор	При измерении		При измерении энергии	
	тока, напряжения, мощности	частоты	$0,05 I_{\text{ном.}} \leq I_{\text{ном.}} \leq 1,2 I_{\text{ном.}}$ коэффициент мощности 1	$0,10 I_{\text{ном.}} \leq I_{\text{ном.}} \leq 1,2 I_{\text{ном.}}$ 0,50 при индуктивной нагрузке
Изменение температуры от 20°C до минус 40°C и плюс 55°C	$\pm 0,2\% / 10^{\circ}\text{C}$ для класса 0,2 $\pm 0,4\% / 10^{\circ}\text{C}$ для класса 0,5	$\pm 0,05\% / 10^{\circ}\text{C}$	$\pm 0,01\% / ^{\circ}\text{C}$ для класса 0,2S $\pm 0,03\% / ^{\circ}\text{C}$ для класса 0,5S $\pm 0,05\% / ^{\circ}\text{C}$ для класса 1	$\pm 0,02\% / ^{\circ}\text{C}$ для класса 0,2S $\pm 0,05\% / ^{\circ}\text{C}$ для класса 0,5S $\pm 0,07\% / ^{\circ}\text{C}$ для класса 1
Изменение относительной влажности ($95 \pm 3\%$) при температуре 35°C	$\pm 0,2\%$ для класса 0,2 $\pm 1,0\%$ для класса 0,5	$\pm 0,05\%$	$\pm 0,2\%$ для класса 0,2S $\pm 0,5\%$ для класса 0,5S $\pm 1,0\%$ для класса 1	$\pm 0,3\%$ для класса 0,2S $\pm 0,6\%$ для класса 0,5S $\pm 1,0\%$ для класса 1

Время установления рабочего режима ЦП8507 не более 30 min.

Время непрерывной работы ЦП не ограничено.

Мощность, потребляемая ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8, ЦП8507/9, ЦП8507/10:

- при питании от сети переменного тока напряжением от 85 до 260 V, частотой 50 Hz, не более: 12 V·A;

- при питании от сети постоянного тока напряжением от 105 до 300 V, не более: 9 W.

Мощность, потребляемая ЦП8507/3, ЦП8507/4:

- при питании от сети переменного тока напряжением от 85 до 260 V, частотой 50 Hz, не более: 8 V·A;

- при питании от сети постоянного тока напряжением от 105 до 300 V, не более: 4 W.

Мощность, потребляемая ЦП8507/5, ЦП8507/6:

- при питании от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 V, частотой 50 Hz, не более: 6 V·A.



Мощность, потребляемая ЦП8507/11, ЦП8507/12, ЦП8507/13, ЦП8507/14:

- при питании от сети переменного тока напряжением от 85 до 260 V, частотой 50 Hz, не более: 10 V·A;

- при питании от сети постоянного тока напряжением от 105 до 300 V, не более: 7 W.

Мощность, потребляемая каждой последовательной измерительной цепью ЦП8507, не более: 0,5 V·A.

Габаритные размеры и масса ЦП8507 приведены в таблице 7:

Таблица 7

Модификация ЦП	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, kg, не более
ЦП8507/1, ЦП8507/2	120×120×130	0,75
ЦП8507/3, ЦП8507/4	125×90×125	0,55
ЦП8507/5, ЦП8507/6	125×90×125	0,75
ЦП8507/7 – ЦП8507/10	96×96×130	0,55
ЦП8507/11 – ЦП8507/14	120×120×165	0,75

Условия эксплуатации ЦП8507:

- температура окружающего воздуха: от минус 40 °C до плюс 55 °C;

- относительная влажность: 95 % при 35 °C.

Средний срок службы ЦП8507 не менее 15 лет

Средняя наработка на отказ ЦП8507 не менее 150000 часов.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 – ЦП8507/14 и на крышку корпуса ЦП8507/3 – ЦП8507/6 методом офсетной печати и на эксплуатационную документацию типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки ЦП8507 приведен в таблице 8.

Таблица 8

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество
3ЭП.499.070	Преобразователь измерительный цифровой ЦП8507	1
3ЭП.499.070 ПС	Паспорт	1
МРБ МП.1962 -2009	Методика поверки	1*
3ЭП.499.070 РЭ	Руководство по эксплуатации	1*

* Количество экземпляров руководства по эксплуатации и методики поверки оговариваются при заказе.



ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ТУ BY 300080696.070-2009 "Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507. Технические условия".

ГОСТ 12997-84. "Изделия ГСП. Общие технические условия".

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

МРБ МП.1962 -2009 "Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507. Методика поверки".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507 соответствуют требованиям ТУ BY 300080696.070-2009, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Межповерочный интервал ЦП8507 - 48 месяцев.

Государственные контрольные испытания проведены:

РУП "Витебский ЦСМС",

210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20.

Аттестат акредитации № BY/112 02.6.0.0003.

Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники РУП "БелГИМ",

220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93.

Аттестат акредитации № BY/112 02.1.0.0025.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильное научно-производственное предприятие "Электроприбор" (ООО "МНПП "Электроприбор"), Республика Беларусь, 210001, г. Витебск, ул. Зеньковой, д.1.

Тел./факс (10-375-212) 672-816,

electropribor@mail.ru,

www.electropribor.com.

Начальник испытательного центра

РУП "Витебский ЦСМС"


A. Г. Вожгурев

Директор ООО "МНПП "Электроприбор"


N. П. Твердутин



Приложение А
(справочное)
Измеряемые параметры

Таблица А.1

Наименование параметра	Обозначение
Действующее значение фазного напряжения	$U_\phi (U_A; U_B; U_C)$
Действующее значение междуфазного напряжения	$U_L (U_{AB}; U_{BC}; U_{CA})$
Действующее значение напряжения нулевой последовательности	U_0
Действующее значение силы фазного тока	$I_\phi (I_A; I_B; I_C)$
Действующее значение силы тока нулевой последовательности	I_0
Активная мощность фазы нагрузки	$P_\phi (P_A; P_B; P_C)$
Реактивная мощность фазы нагрузки	$Q_\phi (Q_A; Q_B; Q_C)$
Полная мощность фазы нагрузки	$S_\phi (S_A; S_B; S_C)$
Суммарная активная мощность	P
Суммарная реактивная мощность	Q
Суммарная полная мощность	S
Частота сети	f
Коэффициент мощности фазы нагрузки	$K_{pf} (K_{pA}; K_{pB}; K_{pC})$
Коэффициент мощности	K_p
Среднее арифметическое значение фазного напряжения	$U_{\phi \text{ср}}$
Среднее арифметическое значение линейного напряжения	$U_{L \text{ср}}$
Среднее арифметическое значение фазного тока	$I_{\text{ср}}$
Активная энергия суммарная	Wa
Реактивная энергия суммарная	Wr
Отклонение частоты	f
Медленные изменения напряжения электропитания положительные	$U(+)$
Медленные изменения напряжения электропитания отрицательные	$U(-)$
Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности	K_{0U}
Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности	K_{2U}



Приложение Б
(обязательное)

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест размещения клейм – наклеек на ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7 - ЦП8507/10
(вид сзади)




Рисунок Б.1

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест нанесения оттиска клейма ОТК и оттиска поверительного клейма на ЦП8507/3 – ЦП8507/6




Рисунок Б.2



Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест нанесения клейма – наклейки ОТК, оттиска поверительного клейма и клейма энергоснабжающей организации на объекте эксплуатации на ЦП8507/11 – ЦП8507/14 (вид сзади)




Рисунок Б.3

