

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

УТВЕРЖДАЮ

Директор республиканского  
унитарного предприятия

«Белорусский государственный  
институт метрологии»



В.Л. Гуревич

20 19

Контроллеры программируемые  
SYSMAC CJ1, CJ2, CP, NJ, NX

Внесены в Государственный реестр средств  
измерений Республики Беларусь  
Регистрационный № РБ 03 23 2378 19

Выпускают по документации фирмы «OMRON Corporation» (Япония, Нидерланды, Китай).

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Контроллеры программируемые SYSMAC CJ1, CJ2, NJ, NX предназначены для сбора измеряемой на объекте управления информации, ее преобразования и вычислительной обработки, отображения, архивирования, расчета и выдачи на объект управления дискретных и аналоговых управляющих воздействий.

Контроллеры могут применяться в составе систем управления технологическими процессами, информационных измерительных систем, а также других устройств.

Область применения: системы автоматического регулирования и управления технологическими процессами на предприятиях по нефте- и газодобыче, транспортировке нефти и газа, нефтеперерабатывающей, металлургической, энергетикой, химической, нефтехимической, нефтяной, целлюлозно-бумажной и других областях хозяйственной деятельности.

## ОПИСАНИЕ

Программируемые контроллеры SYSMAC CJ1, CJ2, NJ, NX (далее - ПК) представляют собой совокупность периферийных устройств, станции удаленного ввода/вывода данных, главного процессора, которая включает:

- модули ввода аналоговых и дискретных сигналов;
- модули вывода аналоговых и дискретных сигналов;
- модули обмена данными;
- устройство электропитания;
- подсистемы для выполнения специальных функций.

Компоненты, входящие в состав ПК, объединяются шиной данных или магистралью данных.



ПК поддерживает следующие коммуникационные интерфейсы: RS232, RS422, RS485, Controller Link, Ethernet, CompoBus-D, CompoBus-S, CompoNet, ProfiNet, Profi-Bus, Sysmac Link и свободные протоколы.

ПК обеспечивает восприятие измерительной информации, представленной унифицированными сигналами напряжения постоянного тока, силы постоянного тока, а также сигналами от термопреобразователей сопротивления, термопар, частотными и дискретными сигналами.

В состав ПК может входить один из трех видов центрального процессора (далее - CPU): CJ1, CJ2, NJ.

CPU CJ2 отличается от своего предшественника CJ1 более высоким быстродействием и набором некоторых дополнительных функций. В CPU NJ на аппаратном уровне реализована система команд для управления движением осей исполнительных механизмов.

Программное обеспечение влияющее на метрологические характеристики, устанавливается в энергонезависимую память измерительных модулей контроллеров в производственном цикле на заводе-изготовителе и в процессе эксплуатации изменению не подлежит.

Схема с указанием места нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки приведена в Приложении А к описанию типа.

Внешний вид приборов представлен на рисунке 1.




Рисунок 1 – Внешний вид приборов

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические и метрологические характеристики представлены в таблицах 1 – 12.

Таблица 1

Характеристика	Значение
	CJ1W-AD081-V1
Диапазон преобразования напряжения постоянного тока, В	от 1 до 5 от 0 до 5 от 0 до 10 от минус 10 до плюс 10
Диапазон преобразования силы постоянного тока, мА	от 4 до 20
Пределы допускаемой приведенной погрешности при преобразовании сигналов напряжения постоянного тока (при температуре $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ )	$\pm 0,2\%$ от ДП
Пределы допускаемой приведенной погрешности при преобразовании сигналов силы постоянного тока (при температуре $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ )	$\pm 0,4\%$ от ДП
Пределы допускаемой приведенной погрешности при преобразовании сигналов напряжения постоянного тока в условиях эксплуатации	$\pm 0,4\%$ от ДП
Пределы допускаемой приведенной погрешности при преобразовании сигналов силы постоянного тока в условиях эксплуатации	$\pm 0,6\%$ от ДП
Диапазон рабочих температур, $^\circ\text{C}$	от 0 до 55
Примечания: ДП – диапазон преобразования	

Таблица 2

Характеристика	Значение
	CJ1W-AD04U
Диапазон преобразования напряжения постоянного тока, В	от 1 до 5 от 0 до 5 от 0 до 10
Диапазон преобразования силы постоянного тока, мА	от 0 до 20 от 4 до 20
Пределы допускаемой основной погрешности при преобразовании сигналов напряжения постоянного тока (при температуре $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ )	$\pm 0,3\%$ от ДП $\pm 1$ е.м.р.
Пределы допускаемой основной погрешности при преобразовании сигналов силы постоянного тока (при температуре $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$ )	$\pm 0,3\%$ от ДП $\pm 1$ е.м.р.
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности при преобразовании сигналов напряжения постоянного тока, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в условиях эксплуатации	$\pm 0,01\%$ от ДП на $1 ^\circ\text{C}$
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности при преобразовании сигналов силы постоянного тока, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в условиях эксплуатации	$\pm 0,01\%$ от ДП на $1 ^\circ\text{C}$
Диапазон рабочих температур, $^\circ\text{C}$	от 0 до 55



Таблица 3

Характеристика	Значение	
	CJ1W-PTS51	CJ1W-AD04U
1	2	3
Тип подсоединяемых термопар и диапазон преобразования температуры по СТБ ГОСТ Р 8.585-2004	R (от 0 °C до плюс 1700 °C) S (от 0 °C до плюс 1700 °C) B (от 400 °C до 1800 °C) J (от минус 100 °C до плюс 850 °C); (от 0 °C до плюс 400 °C) T (от минус 200 °C до плюс 400 °C) K (от минус 200 °C до плюс 1300 °C); (от 0 °C до 500 °C)	J (от минус 100 °C до плюс 850 °C) K (от минус 200 °C до плюс 1300 °C)
Пределы основной погрешности при преобразовании (при температуре воздуха 25 °C)	B, J, T, K ±0,3 % ±1 е.м.р. или ±1 °C ± 1 е.м.р. (что большее) T, K ±2 °C ± 1 е.м.р. (от минус 200 °C до минус 100 °C) R, S ±3 °C ± 1 е.м.р. (от 0 °C до плюс 200 °C)	R, S, B, J, T, K ±0,3 % ±1 е.м.р. или ±1,5 °C ± 1 е.м.р. (что большее) T, K ±2,0 °C ± 1 е.м.р. (от минус 200 °C до минус 100 °C) R, S ±3,0 °C ± 1 е.м.р. (от 0 °C до плюс 200 °C)
Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на 1 °C в условиях эксплуатации	R, S ±0,43 °C (от 0 °C до 200 °C) ±0,29 °C (от 200 °C до 1000 °C) ±0,0285 % (от 1000 °C до 1700 °C) B ±0,43 °C (от 400 °C до 800 °C) ±0,29 °C (от 800 °C до 1000 °C) ±0,0285 % (от 1000 °C до 1800 °C) K ±0,29 °C (от минус 200 °C до минус 100 °C) ±0,11 °C (от минус 100 °C до плюс 400 °C) ±0,0285 % (от 400 °C до 1300 °C)	±0,01 % от ДП (без учета погрешности первичного преобразователя)



Окончание таблицы 3

1	2	3
Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на 1 °C в условиях эксплуатации	J ±0,11 °C (от минус 100 °C до плюс 400 °C) ±0,0285 % (от 400 °C до 850 °C)  T ±0,29 °C (от минус 200 °C до минус 100 °C) ±0,11 °C (от минус 100 °C до плюс 400 °C)	±0,01 % от ДП (без учета погрешности первичного преобразователя)
Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 55	от 0 до 55

Примечания:  
ДП – диапазон преобразования, ИВ – измеряемая величина; е.м.р – единица младшего разряда;  
Номинальные статические характеристики термопар в соответствии с СТБ ГОСТ Р 8.585-2004;

Таблица 4

Характеристика	Значение	
	CJ1W-PTS52	CJ1W-AD04U
Тип подсоединяемого термопреобразователя сопротивления по ГОСТ 6651-2009	Pt100	Pt100
Диапазон преобразования температуры, °C	от минус 200 до 650	от минус 200 до 650
Пределы основной погрешности (при температуре 25 °C)	±0,3 % ± 1 е.м.р. или ±1,0 °C ± 1 е.м.р. (что больше)	±0,3 % ± 1 е.м.р. или ±0,8 °C ± 1 е.м.р. (что больше)
Пределы дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры воздуха на 1 °C в условиях эксплуатации	±0,43 °C (от минус 200 до 200 °C) ±0,0285 % (от 200 до 650 °C)	±0,01 % от ДП (без учета погрешности первичного преобразователя)
Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до 55	от 0 до 55

Примечания:  
ДП – диапазон преобразования (диапазон входных сигналов);  
Номинальные статические характеристики термопреобразователей сопротивления в соответствии с ГОСТ 6651-2009.



Таблица 5

Характеристика	Значение
	CJ1W-MAD42
Количество аналоговых входов	4
Диапазон преобразования входного сигнала напряжения постоянного тока, В	от 1 до 5 от 0 до 5 от 0 до 10 от минус 10 до плюс 10
Диапазон преобразования входного сигнала силы постоянного тока, мА	от 4 до 20
Пределы допускаемой погрешности при преобразовании входного сигнала напряжения постоянного тока (при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ )	$\pm 0,2\%$ от ДП $\pm 1$ е.м.р.
Пределы допускаемой погрешности при преобразовании входного сигнала силы постоянного тока (при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ )	$\pm 0,2\%$ от ДП $\pm 1$ е.м.р.
Пределы допускаемой погрешности при преобразовании входного сигнала напряжения постоянного тока в условиях эксплуатации	$\pm 0,4\%$ от ДП $\pm 1$ е.м. р.
Пределы допускаемой погрешности при преобразовании входного сигнала силы постоянного тока в условиях эксплуатации	$\pm 0,4\%$ от ДП $\pm 1$ е.м. р.
Количество аналоговых выходов	2
Диапазон выходного сигнала напряжения постоянного тока, В	от 1 до 5 от 0 до 5 от 0 до 10 от минус 10 до плюс 10
Диапазон выходного сигнала силы постоянного тока, мА	от 4 до 20
Пределы допускаемой погрешности выходного сигнала напряжения постоянного тока (при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ )	$\pm 0,3\%$ от ДИ $\pm 1$ е.м. р.
Пределы допускаемой погрешности выходного сигнала силы постоянного тока (при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ )	$\pm 0,3\%$ от ДИ $\pm 1$ е.м. р.
Пределы допускаемой погрешности выходного сигнала напряжения постоянного тока в условиях эксплуатации	$\pm 0,5\%$ от ДИ $\pm 1$ е.м.р.
Пределы допускаемой погрешности выходного сигнала сигналов силы постоянного тока в условиях эксплуатации	$\pm 0,6\%$ от ДИ $\pm 1$ е.м.р.
Диапазон рабочих температур, $^\circ\text{C}$	от 0 до 55
Диапазон температур хранения и транспортирования, $^\circ\text{C}$	от минус 25 до плюс 65

Примечания:

ДП – диапазон преобразования, ИВ – измеряемая величина; е.м.р – единица младшего разряда;

Номинальные статические характеристики термопар в соответствии с СТБ ГОСТ Р 8.585-2004;



Таблица 6

Измерительный модуль	Диапазоны входных сигналов (ДП)	Пределы допускаемой основной погрешности при преобразовании сигналов при температуре $(25 \pm 5)^\circ\text{C}$	Пределы дополнительной погрешности при преобразовании сигналов в рабочем диапазоне температур $(от 0^\circ\text{C} до 55^\circ\text{C})$
NX-AD2203 (2 входа) NX-AD3203 (4 входа) NX-AD4203 (8 входа) NX-AD2204 (2 входа) NX-AD3204 (4 входа) NX-AD4204 (8 входа) NX-AD2208 (2 входа) NX-AD3208 (4 входа) NX-AD4208 (8 входа)	от 4 до 20 мА	$\pm 0,2\%$ от ДП $\pm 0,1\%$ от ДП	$\pm 0,4\%$ от ДП $\pm 0,2\%$ от ДП
NX-HAD401 (4 входа) NX-HAD402 (4 входа)	от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА	$\pm 0,1\%$ от ДП	$\pm 0,2\%$ от ДП
NX-AD2603 (2 входа) NX-AD3603 (4 входа) NX-AD4603 (8 входа) NX-AD2604 (2 входа) NX-AD3604 (4 входа) NX-AD4604 (8 входа)	от минус 10 до плюс 10 В	$\pm 0,2\%$ от ДП	$\pm 0,4\%$ от ДП
NX-AD2608 (2 входа) NX-AD3608 (4 входа) NX-AD4608 (8 входа)	от минус 10 до плюс 10 В	$\pm 0,1\%$ от ДП	$\pm 0,2\%$ от ДП



Лист 17 из 17

Окончание таблицы 6

Измерительный модуль	Диапазоны входных сигналов (ДП)	Пределы допускаемой основной погрешности при преобразовании сигналов при температуре ( $25 \pm 5$ ) °C	Пределы дополнительной погрешности при преобразовании сигналов в рабочем диапазоне температур (от 0 °C до 55 °C)
NX-HAD401 (4 входа) NX-HAD402 (4 входа)	от минус 10 до плюс 10 В; от минус 5 до плюс 5 В; от 0 до 10 В; от 0 до 5 В; от 1 до 5 В	± 0,1 % от ДП	± 0,2 % от ДП

Примечания  
ДП – диапазон преобразования(диапазон входных сигналов);

Таблица 7

Измерительный модуль	Диапазоны входных сигналов, °C	Пределы допускаемой основной погрешности при преобразовании сигналов при температуре ( $25 \pm 5$ ) °C	Пределы допускаемой дополнительной погрешности при преобразовании сигналов в рабочем диапазоне температур (от 0 °C до 55 °C)
	термопара K (от минус 200 до плюс 1300)		
	от минус 200 до минус 100	± 0,1 % от ДП	± 0,15 °C/°C
	от минус 100 до плюс 400	(± 1,5 °C)	± 0,30 °C/°C
	от 400 до 1300		± 0,38 °C/°C
	термопара N (от минус 200 до плюс 1300)		
	от минус 200 до плюс 400	± 0,1 % от ДП	± 0,30 °C/°C
	от 400 до 1000	(± 1,5 °C)	
	от 1000 до 1300		± 0,38 °C/°C
	термопара J (от минус 200 до плюс 1200)		
	от минус 200 до плюс 400	± 0,1 % от ДП (± 1,4 °C)	± 0,14 °C/°C
	от 400 до 900	± 0,09 % от ДП	± 0,28 °C/°C
	от 900 до 1200	(± 1,2 °C)	± 0,35 °C/°C
	термопара T (от минус 200 до плюс 400)		
	от минус 200 до минус 100	± 0,2 % от ДП	± 0,30 °C/°C
	от минус 100 до плюс 400	(± 1,2 °C)	± 0,12 °C/°C
	термопара E (от минус 200 до плюс 1000)		
	от минус 200 до плюс 400	± 0,1 % от ДП (± 1,2 °C)	± 0,12 °C/°C
	от 400 до 700	± 0,17 % от ДП	± 0,24 °C/°C
	от 700 до 1000		± 0,30 °C/°C
	от 1200 до 1700	(± 2,0 °C)	



Продолжение таблицы 7

Измерительный модуль	Диапазоны входных сигналов, °C	Пределы допускаемой основной погрешности при преобразовании сигналов при температуре $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$	Пределы допускаемой дополнительной погрешности при преобразовании сигналов в рабочем диапазоне температур $(\text{от } 0^\circ\text{C} \text{ до } 55^\circ\text{C})$
			термопара R (от минус 50 до плюс 1700)
NX-TS2101 (2 входа)	от минус 50 до плюс 500	$\pm 0,1\% \text{ от ДП}$ $(\pm 1,75^\circ\text{C})$	$\pm 0,44^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	от 500 до 1200	$\pm 0,15\% \text{ от ДП}$ $(\pm 2,5^\circ\text{C})$	
	от 1200 до 1700		
NX-TS3101 (4 входа)	S (от минус 50 до плюс 1700)		
	от минус 50 до плюс 600	$\pm 0,1\% \text{ от ДП}$ $(\pm 1,75^\circ\text{C})$	$\pm 0,44^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	от 600 до 1100	$\pm 0,15\% \text{ от ДП}$ $(\pm 2,5^\circ\text{C})$	
	от 1100 до 1700		
	B (от 0 до 1800)		
	от 0 до 400	—	—
	от 400 до 1200	$\pm 0,2\% \text{ от ДП}$ $(\pm 3,6^\circ\text{C})$	$\pm 0,45^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	от 1200 до 1800	$\pm 0,28\% \text{ от ДП}$ $(\pm 5,0^\circ\text{C})$	$\pm 0,54^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
NX-TS2102 (2 входа)	K (от минус 200 до плюс 1300)		
	от минус 200 до плюс 1300	$\pm 0,05\% \text{ от ДП}$ $(\pm 0,75^\circ\text{C})$	$\pm 0,08^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	K (от минус 200 до плюс 600)		
NX-TS3102 (4 входа)	от минус 200 до плюс 600	$\pm 0,05\% \text{ от ДП}$ $(\pm 0,3^\circ\text{C})$	$\pm 0,08^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	N (от минус 200 до плюс 1300)		
	от минус 200 до минус 150	$\pm 0,11\% \text{ от ДП}$ $(\pm 1,6^\circ\text{C})$	$\pm 0,11^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
NX-TS2104 (2 входа)	от минус 150 до минус 100	$\pm 0,05\% \text{ от ДП}$ $(\pm 0,75^\circ\text{C})$	
	от минус 100 до плюс 1300		$\pm 0,08^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	J (от минус 200 до плюс 1200)		
NX-TS3104 (4 входа)	от минус 200 до 0	$\pm 0,05\% \text{ от ДП}$ $(\pm 0,7^\circ\text{C})$	$\pm 0,13^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	от 0 до 1200		$\pm 0,06^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	J (от минус 200 до плюс 600)		
	от минус 200 до плюс 400	$\pm 0,05\% \text{ от ДП}$ $(\pm 0,3^\circ\text{C})$	$\pm 0,04^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	T (от минус 200 до плюс 400)		
	от минус 200 до минус 180	$\pm 0,22\% \text{ от ДП}$ $(\pm 1,3^\circ\text{C})$	$\pm 0,05^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	от минус 180 до 0	$\pm 0,12\% \text{ от ДП}$ $(\pm 0,7^\circ\text{C})$	
	от 0 до 400	$\pm 0,055\% \text{ от ДП}$ $(\pm 0,33^\circ\text{C})$	
	E (от минус 200 до плюс 1000)		
	от минус 200 до 0	$\pm 0,05\% \text{ от ДП}$ $(\pm 0,6^\circ\text{C})$	$\pm 0,12^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	от 0 до 1000		$\pm 0,06^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$



Окончание таблицы 7

Измерительный модуль	Диапазоны входных сигналов, °C	Пределы допускаемой основной погрешности при преобразовании сигналов при температуре (25 ± 5) °C	Пределы допускаемой дополнительной погрешности при преобразовании сигналов в рабочем диапазоне температур (от 0 °C до 55 °C)
<b>S (от минус 50 до плюс 1700)</b>			
NX-TS2102 (2 входа)	от минус 50 до 0	± 0,19 % от ДП (± 3,2 °C)	± 0,13 °C/°C
NX-TS3102 (4 входа)	от 0 до 100	± 0,15 % от ДП (± 2,5 °C)	± 0,11 °C/°C
	от 100 до 1700	± 0,10 % от ДП (± 1,75 °C)	
<b>R (от минус 50 до плюс 1700)</b>			
NX-TS2104 (2 входа)	от минус 50 до 0	± 0,19 % от ДП (± 3,2 °C)	± 0,13 °C/°C
NX-TS3104 (4 входа)	от 500 до 100	± 0,15 % от ДП (± 2,5 °C)	± 0,11 °C/°C
	от 100 до 1700	± 0,1 % от ДП (± 1,75 °C)	

Примечания  
ДП – диапазон преобразования (диапазон входных сигналов);  
Номинальные статические характеристики термопар в соответствии с СТБ ГОСТ Р 8.585-2004.

Таблица 8

Измерительный модуль	Диапазоны входных сигналов, °C	Пределы допускаемой основной погрешности при преобразовании сигналов при температуре (25 ± 5) °C	Пределы допускаемой дополнительной погрешности при преобразовании сигналов в рабочем диапазоне температур (от 0 °C до 55 °C)
<b>Pt100 (от минус 200 до плюс 850)</b>			
NX-TS2201 (2 входа)	от минус 200 до плюс 300	± 0,10 % от ДП (± 1,0 °C)	± 0,10 °C/°C
	от 300 до 700	± 0,20 % от ДП (± 2,0 °C)	± 0,20 °C/°C
	от 700 до 850	± 0,25 % от ДП (± 2,5 °C)	± 0,25 °C/°C
<b>Pt1000 (от минус 200 до плюс 850)</b>			
NX-TS3201 (4 входа)	от минус 200 до плюс 300	± 0,10 % от ДП (± 1,0 °C)	± 0,10 °C/°C
	от 300 до 700	± 0,20 % от ДП (± 2,0 °C)	± 0,20 °C/°C
	от 700 до 850	± 0,25 % от ДП (± 2,5 °C)	± 0,25 °C/°C



Окончание таблицы 8

Измерительный модуль	Диапазоны входных сигналов, °C	Пределы допускаемой основной погрешности при преобразовании сигналов при температуре (25 ± 5) °C	Пределы допускаемой дополнительной погрешности при преобразовании сигналов в рабочем диапазоне температур (от 0 °C до 55 °C)
NX-TS2202 (2 входа)	Pt100 (от минус 200 до плюс 850) от минус 200 до минус 50	± 0,05 % от ДП (± 0,5 °C)	± 0,08 °C/°C
NX-TS3202 (4 входа)	от минус 50 до плюс 150	± 0,02 % от ДП (± 0,21 °C)	± 0,03 °C/°C
NX-TS2204 (2 входа)	от 150 до 850	± 0,05 % от ДП (± 0,5 °C)	± 0,08 °C/°C
NX-TS3204 (4 входа)	Pt1000 (от минус 200 до плюс 850) от минус 200 до плюс 300	± 0,10 % от ДП (± 1,0 °C)	± 0,10 °C/°C

Примечания:

ДП – диапазон преобразования (диапазон входных сигналов);

Номинальные статические характеристики термопреобразователей сопротивления в соответствии с ГОСТ 6651-2009.

Таблица 9

Измерительный модуль	Диапазоны входных сигналов, °C	Пределы допускаемой основной погрешности при преобразовании сигналов при температуре (25 ± 5) °C	Пределы допускаемой дополнительной погрешности при преобразовании сигналов в рабочем диапазоне температур (от 0 °C до 55 °C)
NX-TC2405 (2 входа)	K (от минус 200 до плюс 1300) от минус 200 до минус 100	± 0,1 % от ДП (± 1,5 °C)	± 0,15 °C/°C
	от минус 100 до плюс 400		± 0,30 °C/°C
	от 400 до 1300		± 0,38 °C/°C
NX-TC2406 (2 входа)	K (от минус 20 до плюс 500) от минус 20 до плюс 400	± 0,2 % от ДП (± 1,0 °C)	± 0,30 °C/°C
NX-TC2407 (2 входа)	от 400 до 500		± 0,38 °C/°C
NX-TC2408 (2 входа)	J (от минус 100 до плюс 850) от минус 200 до плюс 400	± 0,15 % от ДП (± 1,4 °C)	± 0,14 °C/°C
	от 400 до 500	± 0,13 % от ДП (± 1,2 °C)	± 0,28 °C/°C
NX-TC3405 (4 входа)	J (от минус 20 до плюс 400) от минус 20 до плюс 400	± 0,24 % от ДП (± 1,0 °C)	± 0,14 °C/°C
NX-TC3406 (4 входа)	T (от минус 200 до плюс 400) от минус 200 до минус 100	± 0,2 % от ДП (± 1,2 °C)	± 0,30 °C/°C
NX-TC3407 (4 входа)	от минус 100 до плюс 400		± 0,12 °C/°C
NX-TC3408 (4 входа)	N (от минус 200 до плюс 1300) от минус 200 до 400	± 0,1 % от ДП (± 1,5 °C)	± 0,30 °C/°C
	от 400 до минус 1000		± 0,38 °C/°C
	от 1000 до плюс 1300		



Окончание таблицы 9

Измерительный модуль	Диапазоны входных сигналов, °C	Пределы допускаемой основной погрешности при преобразовании сигналов при температуре $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$	Пределы допускаемой дополнительной погрешности при преобразовании сигналов в рабочем диапазоне температур (от 0 °C до 55 °C)
NX-TC2405 (2 входа)	<b>R (от 0 до 1700)</b>		
	от 0 до 500	$\pm 0,11\% \text{ от ДП}$ $(\pm 1,75 ^\circ\text{C})$	$\pm 0,44 ^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	от 500 до 1200	$\pm 0,15\% \text{ от ДП}$	
	от 1200 до 1700	$(\pm 2,5 ^\circ\text{C})$	
	<b>S (от 0 до 1700)</b>		
	от 0 до 1700	$\pm 0,15\% \text{ от ДП}$ $(\pm 2,5 ^\circ\text{C})$	$\pm 0,44 ^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	<b>B (от 0 до 1800)</b>		
	от 0 до 400	-	-
	от 400 до 1200	$\pm 0,2\% \text{ от ДП}$ $(\pm 3,6 ^\circ\text{C})$	$\pm 0,45 ^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	от 1200 до 1800	$\pm 0,28\% \text{ от ДП}$ $(\pm 5,0 ^\circ\text{C})$	$\pm 0,54 ^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
NX-TC3405 (4 входа)	<b>E (от минус 200 до плюс 600)</b>		
	от минус 200 до плюс 400	$\pm 0,15\% \text{ от ДП}$ $(\pm 1,2 ^\circ\text{C})$	$\pm 0,12 ^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	от 400 до 600	$\pm 0,25\% \text{ от ДП}$ $(\pm 2,0 ^\circ\text{C})$	$\pm 0,24 ^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	<b>Pt100 (от минус 200 до плюс 850)</b>		
	от минус 200 до плюс 300	$\pm 0,1\% \text{ от ДП}$ $(\pm 1,0 ^\circ\text{C})$	$\pm 0,1 ^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	от 300 до 700	$\pm 0,2\% \text{ от ДП}$ $(\pm 2,0 ^\circ\text{C})$	$\pm 0,2 ^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	от 700 до 850	$\pm 0,25\% \text{ от ДП}$ $(\pm 2,5 ^\circ\text{C})$	$\pm 0,25 ^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	<b>Pt100 (от минус 199,9 до плюс 500,0)</b>		
	от минус 199,9 до плюс 300,0	$\pm 0,12\% \text{ от ДП}$	$\pm 0,1 ^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
	от 300,0 до 500	$(\pm 0,8 ^\circ\text{C})$	$\pm 0,2 ^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$
NX-TC3406 (4 входа)	<b>Pt100 (от 0 до 100)</b>		
	от 0 до 100	$\pm 0,8\% \text{ от ДП}$ $(\pm 0,8 ^\circ\text{C})$	$\pm 0,1 ^\circ\text{C}/^\circ\text{C}$

Примечания:

ДП – диапазон преобразования (диапазон входных сигналов);

Номинальные статические характеристики термопреобразователей сопротивления в соответствии с ГОСТ 6651-2009;

Номинальные статические характеристики термопар в соответствии с СТБ ГОСТ Р 8.585-2004.



Таблица 10

Измерительный модуль	Диапазоны входных сигналов	Пределы допускаемой основной погрешности при преобразовании сигналов при температуре $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$	Пределы дополнительной погрешности при преобразовании сигналов в рабочем диапазоне температур (от $0 ^\circ\text{C}$ до $60 ^\circ\text{C}$ )
CP1W-AD041 (4 входа)	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА	$\pm 0,4 \% \text{ от ДП}$	$\pm 0,8 \% \text{ от ДП}$ $(\pm 0,8 \% \text{ от ДП})^{*1}$ $(\pm 1,0 \% \text{ от ДП})^{*2}$
	от минус 10 до плюс 10 В; от 0 до 10 В; от 0 до 5 В; от 1 до 5 В	$\pm 0,3 \% \text{ от ДП}$	$\pm 0,7 \% \text{ от ДП}$ $(\pm 0,6 \% \text{ от ДП})^{*1}$ $(\pm 0,8 \% \text{ от ДП})^{*2}$
CP1W-AD042 (4 входа)	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА	$\pm 0,3 \% \text{ от ДП}$	$\pm 0,7 \% \text{ от ДП}$ $(\pm 0,7 \% \text{ от ДП})^{*1}$ $(\pm 0,9 \% \text{ от ДП})^{*2}$
	от минус 10 до плюс 10 В; от 0 до 10 В; от 0 до 5 В; от 1 до 5 В	$\pm 0,2 \% \text{ от ДП}$	$\pm 0,5 \% \text{ от ДП}$ $(\pm 0,5 \% \text{ от ДП})^{*1}$ $(\pm 0,7 \% \text{ от ДП})^{*2}$
CP1W-ADB21 (2 входа)	от 0 до 20 мА	$\pm 0,6 \% \text{ от ДП}$	$\pm 1,2 \% \text{ от ДП}$ $(\pm 1,5 \% \text{ от ДП})^{*2}$
CP1W-MAB221 (2 входа) (2 выхода)	от 0 до 20 мА	$\pm 0,6 \% \text{ от ДП}$	$\pm 1,2 \% \text{ от ДП}$ $(\pm 1,5 \% \text{ от ДП})^{*2}$
	от 0 до 10 В	$\pm 0,5 \% \text{ от ДП}$	$\pm 1,0 \% \text{ от ДП}$ $(\pm 1,3 \% \text{ от ДП})^{*2}$
	от 0 до 10 В	$\pm 0,5 \% \text{ от ДП}$	$\pm 1,0 \% \text{ от ДП}$ $(\pm 1,3 \% \text{ от ДП})^{*2}$
CP1W-MAD11 (2 входа)	от 0 до 20 мА; от 4 до 20 мА	$\pm 0,4 \% \text{ от ДП}$	$(\pm 0,8 \% \text{ от ДП})^{*1}$ $(\pm 1,0 \% \text{ от ДП})^{*2}$
	от минус 10 до плюс 10 В; от 0 до 10 В; от 0 до 5 В; от 1 до 5 В	$\pm 0,3 \% \text{ от ДП}$	$(\pm 0,6 \% \text{ от ДП})^{*1}$ $(\pm 0,8 \% \text{ от ДП})^{*2}$
(2 выхода)	от 0 до 20 мА; от 4 до 20 мА	$\pm 0,4 \% \text{ от ДП}$	$(\pm 0,8 \% \text{ от ДП})^{*1}$ $(\pm 1,0 \% \text{ от ДП})^{*2}$
	от минус 10 до плюс 10 В; от 0 до 10 В; от 1 до 5 В	$\pm 0,4 \% \text{ от ДП}$	$(\pm 0,8 \% \text{ от ДП})^{*1}$ $(\pm 1,0 \% \text{ от ДП})^{*2}$



Окончание таблицы 10

Измерительный модуль	Диапазоны входных сигналов	Пределы допускаемой основной погрешности при преобразовании сигналов при температуре $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$	Пределы дополнительной погрешности при преобразовании сигналов в рабочем диапазоне температур (от $0^\circ\text{C}$ до $60^\circ\text{C}$ )
CP1W-MAD42 (2 входа)	от 0 до 20 мА; от 4 до 20 мА	$\pm 0,3\%$ от ДП	$(\pm 0,7\% \text{ от ДП})^*1$ $(\pm 0,9\% \text{ от ДП})^*2$
	от минус 10 до плюс 10 В; от 0 до 10 В; от 0 до 5 В; от 1 до 5 В	$\pm 0,2\%$ от ДП	$(\pm 0,5\% \text{ от ДП})^*1$ $(\pm 0,7\% \text{ от ДП})^*2$
CP1W-MAD42 (2 выхода) CP1W-MAD44 (4 выхода)	от 0 до 20 мА; от 4 до 20 мА	$\pm 0,3\%$ от ДП	$(\pm 0,7\% \text{ от ДП})^*1$ $(\pm 0,9\% \text{ от ДП})^*2$
	от минус 10 до плюс 10 В; от 0 до 10 В; от 1 до 5 В	$\pm 0,3\%$ от ДП	$(\pm 0,7\% \text{ от ДП})^*1$ $(\pm 0,9\% \text{ от ДП})^*2$
	от 0 до 10 В	$\pm 0,5\%$ от ДП	$\pm 1,0\% \text{ от ДП}$ $(\pm 1,3\% \text{ от ДП})^*2$
CP1W-TS003 (4 выхода)	от 4 до 20 мА	$\pm 0,6\%$ от ДП	$\pm 1,2\% \text{ от ДП}$ $(\pm 1,5\% \text{ от ДП})^*2$
	от 0 до 10 В; от 1 до 5 В	$\pm 0,5\%$ от ДП	$\pm 1,0\% \text{ от ДП}$ $(\pm 1,2\% \text{ от ДП})^*2$

Примечания  
ДП – диапазон преобразования (диапазон входных сигналов);  
<sup>\*1</sup> Пределы дополнительной погрешности в рабочем диапазоне температур от  $0^\circ\text{C}$  до  $55^\circ\text{C}$ ;  
<sup>\*2</sup> Пределы дополнительной погрешности в рабочем диапазоне температур от минус  $20^\circ\text{C}$  до  $0^\circ\text{C}$

Таблица 11

Измерительный модуль	Диапазоны входных сигналов, $^\circ\text{C}$	Пределы допускаемой основной погрешности при преобразовании сигналов при температуре $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$	Пределы дополнительной погрешности при преобразовании сигналов в рабочем диапазоне температур (от $0^\circ\text{C}$ до $60^\circ\text{C}$ )
<b>K (от минус 200 до плюс 1300)</b>			
CP1W-TS002 (4 входа) CP1W-TS003 (4 входа) CP1W-TS004 (12 входов)	от минус 200 до минус 100	$\pm 4^\circ\text{C} \pm 1 \text{ е.м.р.}$	$\pm 10^\circ\text{C} \pm 1 \text{ е.м.р.}$
	от минус 100 до плюс 1300	$\pm 0,5\% \text{ от ИВ} \pm 1 \text{ е.м.р.}$ или $\pm 2^\circ\text{C} \pm 1 \text{ е.м.р.}$ (что больше).	$\pm 1,0\% \text{ от ИВ} \pm 1 \text{ е.м.р.}$ или $\pm 4^\circ\text{C} \pm 1 \text{ е.м.р.}$ $(\pm 1,3\% \text{ от ИВ} \pm 1 \text{ е.м.р.})^*$ или $\pm 5^\circ\text{C} \pm 1 \text{ е.м.р.})^*$ (что больше)
<b>J (от минус 100 до плюс 850)</b>			
от минус 100 до плюс 850	$\pm 0,5\% \text{ от ИВ} \pm 1 \text{ е.м.р.}$ или $\pm 2^\circ\text{C} \pm 1 \text{ е.м.р.}$ (что больше).	$\pm 1,0\% \text{ от ИВ} \pm 1 \text{ е.м.р.}$ или $\pm 4^\circ\text{C} \pm 1 \text{ е.м.р.}$ $(\pm 1,3\% \text{ от ИВ} \pm 1 \text{ е.м.р.})^*$ или $\pm 5^\circ\text{C} \pm 1 \text{ е.м.р.})^*$ (что больше)	

Примечания:

ДИ – диапазон измерения, ИВ – измеряемая величина; е.м.р – единица младшего разряда;

Номинальные статические характеристики термопар в соответствии с СТБ ГОСТ Р 8.585-2004;

<sup>\*1</sup> Пределы дополнительной погрешности в рабочем диапазоне температур от минус  $20^\circ\text{C}$  до  $0^\circ\text{C}$ 

Таблица 12

Измерительный модуль	Диапазоны входных сигналов, °C	Пределы допускаемой основной погрешности при преобразовании сигналов при температуре $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$	Пределы дополнительной погрешности при преобразовании сигналов в рабочем диапазоне температур (от 0 °C до 60 °C)
CP1W-TS101 (2 входа)	Pt100 (от минус 200 до плюс 650)		
CP1W-TS102 (4 входа)	от минус 200 до плюс 650	$\pm 0,5 \% \text{ от ИВ} \pm 1 \text{ е.м.р}$ или $\pm 2 ^\circ\text{C} \pm 1 \text{ е.м.р}$ (что больше)	$\pm 1,0 \% \text{ от ИВ} \pm 1 \text{ е.м.р}$ или $\pm 4 ^\circ\text{C} \pm 1 \text{ е.м.р}$ , $(\pm 1,3 \% \text{ от ИВ} \pm 1 \text{ е.м.р}$ или $\pm 5 ^\circ\text{C} \pm 1 \text{ е.м.р})^1$ (что больше)

Примечания:  
ДИ – диапазон измерения, ИВ – измеряемая величина, е.м.р – единица младшего разряда;  
Номинальные статические характеристики термопреобразователей сопротивления в соответствии с ГОСТ 6651-2009.  
<sup>1</sup> Пределы дополнительной погрешности в рабочем диапазоне температур от минус 20 °C до 0 °C

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульном листе руководства эксплуатации методом типографской печати.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки прибора указан в таблице 13.

Таблица 13

	Наименование	Количество
Прибор		1 шт.
Упаковка		1 шт.
Руководство по эксплуатации		1 экз.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы «OMRON Corporation» (Япония, Нидерланды, Китай).

ГОСТ 12997-84 «Изделия ГСП. Общие технические условия».

ГОСТ 6651-2009 «Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний».

СТБ ГОСТ Р 8.585-2004 «Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования».

МП.МН 1488-2005 «Контроллеры программируемые SYSMAC CS1, CJ1, CJ2, NJ. Методика поверки».



## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Контроллеры программируемые SYSMAC CJ1, CJ2, CP, NJ, NX соответствуют требованиям документации фирмы «OMRON Corporation» (Китай, Япония), ГОСТ 12997-84, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-JP.ГБ09.В.00108/19, действительна по 25.03.2024).

Межповерочный интервал – не более 12 месяцев.

Межповерочный интервал в сфере законодательной метрологии в Республике Беларусь – не более 12 месяцев.

### **Научно-исследовательский центр испытаний средств измерений и техники БелГИМ**

Республика Беларусь, г. Минск, Старовиленский тракт, 93  
Тел. (+375 17) 378-98-13.

Аттестат аккредитации № BY/112 1.0025.

### **Изготовитель**

Фирма «OMRON Corporation» (Китай, Япония).  
Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8530 Japan.

Начальник научно-исследовательского  
центра испытаний средств измерений и техники



Д.М. Каминский



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
(обязательное)  
Место нанесения знака поверки (клейма-наклейки)

Место нанесения знака поверки (клеймо-наклейка)

