

СЕРТИФИКАТ  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 17287 от 8 января 2024 г.

Срок действия до 17 февраля 2027 г.

Наименование типа средств измерений:

**Весы настольные электронные Штрих М7**

Производитель:

**АО «Штрих-М», г. Москва, Российская Федерация**

Документ на поверку:

**ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»**

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 08.01.2024 № 1

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

от 9 января 2024 г. № 17287

Наименование типа средств измерений и их обозначение: весы настольные электронные Штрих М7

Назначение и область применения: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений» Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Обязательные метрологические требования: в соответствии с таблицей 2 Приложения, пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль; показания индикации массы, значения приведены в таблице 3 Приложения.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: диапазон установки на нуль и слежения за нулем; диапазон первоначальной установки нуля, значения приведены в таблице 3 Приложения, в соответствии с таблицами 4, 5 Приложения.

Комплектность: в соответствии с таблицей 6 Приложения.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средстве измерений и/или на эксплуатационных документах.

Поверка осуществляется по ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания» (приложение ДА «Методика поверки весов»).

Сведения о методиках (методах) измерений: в соответствии с разделом «Сведения о методиках (методах) измерений» Приложения.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений: в соответствии с разделом «Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений» Приложения.

Перечень средств поверки: отсутствует.

Идентификация программного обеспечения: в соответствии с таблицей 1 Приложения.

Производитель средств измерений: в соответствии с разделом «Изготовитель» Приложения.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений: в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.

Приведенные по тексту Приложения ссылки на документы «Р 50.2.077-2014», Приказ Росстандарта от 29 декабря 2018 № 2818 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы» для Республики Беларусь носят справочный характер.

Фотография общего вида средств измерений носит иллюстративный характер и представлена на рисунке 1 Приложения.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака(ов) поверки средств измерений: в соответствии с рисунком 2 Приложения.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа в соответствии с рисунком 2 Приложения.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер: № 66570-17, на 7 листах.

Заместитель директора БелГИМ



Ю.В. Козак

**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «21» января 2022 г. № 134

Регистрационный № 66570-17

Лист № 1  
Всего листов 7

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

**Весы настольные электронные Штрих М7**

**Назначение средства измерений**

Весы настольные электронные Штрих М7 (далее – весы) предназначены для статического измерения массы товаров.

**Описание средства измерений**

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительного тензорезисторного датчика (далее – датчик), возникающей под действием силы тяжести груза, в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе взвешиваемого груза. Сигнал преобразуется устройством обработки аналоговых данных, находящимся в весоизмерительном устройстве весов, в цифровой код и выводится, как результат взвешивания, на дисплей терминала и/или на внешнее электронное устройство (компьютер, принтер).

Весы состоят из корпуса, грузоприемного устройства (далее – ГПУ) и весоизмерительного устройства, включающего в себя датчик и терминал.

Весы изготавливаются в четырех конструктивных исполнениях:

- с терминалом, имеющим дисплей показаний массы, цены и стоимости, с блоком клавиатуры, закрепленным на лицевой панели корпуса весоизмерительного устройства, и с дополнительным дисплеем покупателя, дублирующим показания массы, цены и стоимости, закрепленным на задней панели корпуса (индекс Т);
- с терминалом, имеющим дисплей показаний массы, цены и стоимости, с блоком клавиатуры, закрепленным на лицевой панели корпуса весоизмерительного устройства, и с дополнительным дисплеем покупателя, дублирующим показания массы, цены и стоимости, закрепленным на корпусе посредством стойки (индекс ТС);
- с терминалом, имеющим дисплей показаний массы, с блоком клавиатуры, закрепленным на лицевой панели корпуса весоизмерительного устройства (индекс ФБ);
- с терминалом, имеющим дисплей показаний массы, с блоком клавиатуры, закрепленным на лицевой панели корпуса весоизмерительного устройства, и с дополнительным дисплеем покупателя, дублирующим показания массы, закрепленным на задней панели корпуса (индекс ФМ).

Общий вид конструктивных исполнений показан на рисунке 1.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и обозначение места нанесения знака поверки показана на рисунке 2.



индекс Т



индекс ТС



индекс ФБ



индекс ФМ

Рисунок 1 – Общий вид весов (индексы ФБ, ФМ, Т и ТС)



Место  
пломбирования

Рисунок 2 – Схема пломбировки весов, обозначение места нанесения знака поверки

Весы изготавливаются однодиапазонными, двухинтервальными и трехинтервальными восьми модификаций с обозначениями: 3-1; 6-1.2; 6-2; 15-1.2.5; 15-2.5; 15-5; 30-5.10; 30-10, отличаются значениями максимальной нагрузки (Max) и значениями поверочного интервала (e).

В терминалах весов используются следующие типы дисплеев:

- светодиодный (индекс Д);
- жидкокристаллический (индекс отсутствует).

Весы могут иметь встроенную аккумуляторную батарею (индекс А).

Для связи с персональным компьютером весы поставляются с интерфейсом:

- RS-232 (индекс И);
- без интерфейса (индекс отсутствует).

Обозначение весов для заказа имеет вид:

Весы настольные электронные Штрих М7[ X ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ],

где: Штрих М7 – обозначение типа весов;

[ X ] – индекс конструктивного исполнения: Т, ТС, ФБ или ФМ;

[ 1 ] – обозначение значения Max весов, кг: 3, 6, 15 или 30;

[ 2 ] – обозначение значения e весов, г:

- 1, 2, 5 или 10 – для однодиапазонных весов;
- 1.2, 2.5 или 5.10 – для двухинтервальных весов;
- 1.2.5 – для трехинтервальных весов;

[ 3 ] – индекс дисплея: Д или отсутствие индекса;

[ 4 ] – индекс наличия встроенной аккумуляторной батареи: А;

[ 5 ] – индекс наличия интерфейса: И.

Пример обозначения весов при заказе:

Весы настольные электронные Штрих М7Т 15–2.5 ДАИ.

- весы настольные электронные Штрих М7 с терминалом, имеющим дисплей показаний массы, цены и стоимости, с блоком клавиатуры, закрепленным на лицевой панели корпуса весоизмерительного устройства, и с дополнительным дисплеем покупателя, дублирующим показания массы, цены и стоимости, закрепленным на задней панели корпуса; значение максимальной нагрузки (Max) - до 15 кг; значение поверочного интервала (e) - 2.5 г; дисплей – светодиодный; весы имеют встроенную аккумуляторную батарею; интерфейс – RS-232.

Весы имеют следующие устройства и функции: (ГОСТ OIML R 76-1-2011)

- полуавтоматическое устройство установки на нуль (Т.2.7.2.2);

- устройство первоначальной установки на нуль (Т.2.7.2.4);

- устройство слежения за нулем (Т.2.7.3);

- устройство тарирования (выборки массы тары) (Т.2.7.4).

Весы имеют следующие режимы работы (ГОСТ OIML R 76-1-2011, п.4.20):

- вычисление стоимости товара по массе и цене (индексы Т, ТС);

- вычисление суммарной стоимости товаров (индексы Т, ТС);

- вычисление сдачи (индексы Т, ТС);

- напоминание и вызов из энергонезависимой памяти информации о цене товара (индексы Т, ТС);

- суммирование результатов взвешивания (индексы ФБ, ФМ)

- счетный режим (индексы Т, ТС, ФБ, ФМ).

На корпусе весов прикрепляется маркировочная табличка, разрушающаяся при удалении, содержащая следующую информацию:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение весов;

- нанесенный типографским способом номер весов в цифровом обозначении по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011;

- значение (Max...);

- значение минимальной нагрузки (Min...);

- значение (e = ...);

- значение максимальной выборки массы тары (T = ...);

- знак утверждения типа средства измерений;

- год изготовления.

### Программное обеспечение

Метрологически значимое программное обеспечение (ПО) является встроенным и находится в энергонезависимой памяти микроконтроллера весов, доступ к которому защищен пломбой, как показано на рисунке 2, и загружается только на заводе-изготовителе с использованием специального оборудования. ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано через какой-либо интерфейс после загрузки.

Метрологически значимые параметры изменяются в режиме градуировки, доступ к которому возможен только на заводе-изготовителе и в сервисном центре, и защищен пломбой, как показано на рисунке 2.

Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который отображается на дисплее терминала при включении весов в сеть.

Нормирование метрологических характеристик производится с учетом применения ПО. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1- Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	V0x
Номер версии (идентификационный номер) ПО	0x
Цифровой идентификатор ПО	-*
где x – принимает значения от 1 до 9.	
* – Данные недоступны, так как данное ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано через какой-либо интерфейс после опломбирования	

Конструкция весов исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию.

Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается защитными пломбами, с нанесенными на них знаками поверки, в местах, показанных на рисунке 2:

Уровень защиты ПО «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

### Метрологические и технические характеристики

Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 ..... III (средний).

Число поверочных интервалов  $n = \text{Max}/e$  ..... 3000.

Значения  $\text{Min}$ ,  $\text{Max}$ ,  $e$ , действительной цены деления ( $d$ ), пределов допускаемой погрешности при первичной поверке ( $mpe$ ) в соответствующих интервалах нагрузки ( $m$ ), и диапазона выборки массы тары весов ( $T^-$ ), приведены в таблице 2.

Таблица 2- Метрологические характеристики

Обозначение модификаций весов	$\text{Min}$ , кг	$\text{Max}$ , кг	$e = d$ , г	$m$ , кг	$mpe$ , г	$T^-$ , кг
1	2	3	4	5	6	7
3 – 1	0,02	3	1	от 0,02 до 0,5 включ.	$\pm 0,5$	от 0 до 0,6
				св. 0,5 до 2 включ.	$\pm 1$	
				св. 2 до 3 включ.	$\pm 1,5$	
6 – 1.2	0,02	3	1	от 0,02 до 0,5 включ.	$\pm 0,5$	от 0 до 1,2
				св. 0,5 до 2 включ.	$\pm 1$	
		6	2	св. 2 до 3 включ.	$\pm 1,5$	
				св. 3 до 4 включ.	$\pm 2$	
				св. 4 до 6 включ.	$\pm 3$	

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7
6-2	0,04	6	2	от 0,04 до 1 включ.	± 1	от 0 до 1,2
				св. 1 до 4 включ.	± 2	
				св. 4 до 6 включ.	± 3	
15-1.2.5	0,02	3	1	от 0,02 до 0,5 включ.	± 0,5	от 0 до 3
				св. 0,5 до 2 включ.	± 1	
				св. 2 до 3 включ.	± 1,5	
		6	2	св. 3 до 4 включ.	± 2	
				св. 4 до 6 включ.	± 3	
				15	5	
св. 10 до 15 включ.	± 7,5					
15-2.5	0,04	6	2	от 0,04 до 1 включ.	± 1	от 0 до 3
				св. 1 до 4 включ.	± 2	
		15	5	св. 4 до 6 включ.	± 3	
				св. 6 до 10 включ.	± 5	
15-5	0,1	15	5	св. 10 до 15 включ.	± 7,5	от 0 до 3
				от 0,1 до 2,5 включ.	± 2,5	
				св. 2,5 до 10 включ.	± 5	
30-5.10	0,1	15	5	св. 10 до 15 включ.	± 7,5	от 0 до 6
				от 0,1 до 2,5 включ.	± 2,5	
		30	10	св. 2,5 до 10 включ.	± 5	
				св. 15 до 20 включ.	± 10	
30-10	0,2	30	10	св. 20 до 30 включ.	± 15	от 0 до 6
				от 0,2 до 5 включ.	± 5	
				св. 5 до 20 включ.	± 10	

Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации равны удвоенному значению пределов допускаемой погрешности при первичной поверке (трё).  
Пределы допускаемой погрешности весов после выборки массы тары соответствуют пределам допускаемой погрешности для массы нетто.

Таблица 3- Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль, г	±0,25e
Показания индикации массы, кг, не более	Max +9e
Диапазон установки на нуль и слежения за нулём, % от Max, не более	±2
Диапазон первоначальной установки нуля, % от Max, не более	20

Технические характеристики весов приведены в таблице 4.

Таблица 4 –Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
1	2
Особый диапазон рабочих температур, °С	от 0 до плюс 40



Продолжение таблицы 4

1	2
Параметры электрического питания: – от сети переменного тока (через адаптер электропитания): – напряжением, В – частотой, Гц – от встраиваемой аккумуляторной батареи, В	от 195,5 до 253 от 49 до 51 от 5,5 до 7
Тип аккумуляторной батареи	свинцово-кислотная необслуживаемая
Время работы весов от полностью заряженной встроенной аккумуляторной батареи, ч, не менее: - с жидкокристаллической индикацией; - со светодиодной индикацией	50 10
Потребляемая мощность, В·А, не более	5

Габаритные размеры весов, размеры ГПУ и масса весов в зависимости от конструктивного исполнения приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Габаритные размеры и масса

Индекс исполнения	Габаритные размеры весов, мм	Размеры ГПУ, мм, не более	Масса весов, кг, не более
Т	390×305×100	295×300	2,5
ТС	390×305×480	295×300	2,8
ФБ	390×305×100	295×300	2,5
ФМ	290×260×140	193×242	1,5

#### Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист Руководства по эксплуатации и фотохимическим способом на табличку, закрепленную на корпусе весов.

#### Комплектность средства измерений

Таблица 6 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Весы настольные электронные	Штрих М7	1
Руководство по эксплуатации	SM15032.00.000 РЭ	1
Адаптер электропитания	-	1

#### Сведения о методиках (методах) измерений

изложены в Руководстве по эксплуатации в разделе 1 «Назначение».

#### Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам настольным электронным Штрих М7

ГОСТ OIML R 76-1-2011. «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

Приказ Росстандарта от 29 декабря 2018 № 2818 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений массы

ТУ 4274-023-56828934-2016 «Весы настольные электронные Штрих М7. Технические условия».

**Изготовитель**

Акционерное общество «Штрих-М» (АО «Штрих-М»)

Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 4

Юридический адрес: 143401, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8

ИНН 5024046846

Телефон (факс): +7(495) 787-60-90

E-mail: [info@shtrih-m.ru](mailto:info@shtrih-m.ru)

**Испытательный центр**

Закрытое акционерное общество Консалтинго-инжиниринговое предприятие

«Метрологический центр энергоресурсов» (ЗАО КИП «МЦЭ»)

Адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр.8

Телефон (факс): +7(495) 491-78-12

E-mail: [sittek@mail.ru](mailto:sittek@mail.ru)

Аттестат аккредитации ЗАО КИП «МЦЭ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311313 от 09.10.2015 г

